

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan di Toko Surya Bangunan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

Dari pengamatan langsung kebutuhan ruang parkir Toko Surya Bangunan menunjukkan bahwa:

1. Dari hasil perhitungan karakteristik parkir dapat disimpulkan bahwa area parkir pada Toko Surya Bangunan memiliki masalah dikarenakan hasil perhitungan volume parkir, durasi parkir, akumulasi parkir, kapasitas parkir dan indeks parkir pada lokasi penelitian tersebut tidak memenuhi kebutuhan lahan parkir. Hal ini dapat dilihat dari index parkir motor dan mobil yang tidak memenuhi kriteria parkir karna nilai index lebih dari 100%.
2. Merekomendasikan untuk pemilik toko dan pemerintah setempat agar menerapkan pola parkir satu sisi untuk motor dan mobil dengan membentuk sudut 90^0 yang sesuai SRP, dan kepada pihak toko untuk menggunakan area parkir zona B agar dapat di gunakan oleh pengunjung toko, guna mengurangi kendaraan yang melebihi kapasitas parkir pada zona A.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyarankan :

1. Bagi pemilik toko surya bangunan :

- a. Perlu adanya penambahan area parkir guna mengatasi kendaraan yang melebihi kapasitas parkir.
 - b. Pengaturan parkir lebih ditingkatkan, terutama pada jam ramai agar kendaraan tidak menutupi atau menghambat sirkulasi kendaraan yang lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan lahan parkir setelah adanya penambahan area parkir di toko surya bangunan.