

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan dikawasan RSUD W. Z. Johannes Kupang Jln.Mohamad Hatta.maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

Dari pengamatan langsung kebutuhan ketersediaan ruang parkir menunjukkan bahwa:

1. Ketersediaan ruang parkir sepeda motor sebanyak 250 kendaraan dan mobil sebanyak 104 kendaraan.
2. Pelayanan ruang parkir sangat buruk dikarenakan hasil analisa yang di dapat nilai indeks parkir kendaraan sepeda motor $161\% > 100\%$, dan mobil didapat $104\% > 100\%$.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disarankan:

1. Pada petugas lokasi parkir untuk membantu dalam merapikan kendaraan yang parkir sehingga penyediaan tempat parkir jadi lebih efektif.
2. Perlu adanya batasan area atau marka petak parkir pada area parkir kendaraan sepeda motor atau mobil.